



# RESTAURATION DES NEOBAROCKEN HAUPTINGANGSPORTALS AMTSGERICHT WEISSENFELS




AUSSENANSICHT  
MIT BESCHLÄGEN



INNENANSICHT  
MIT BESCHLÄGEN



AUSSENSEITIGE ANSICHT  
SCHADENSKARTIERUNG



INNENANSICHT  
SCHADENSKARTIERUNG

- Instabile Verbindungen
- Profilverschiebung  
Fassungslagerung
- Bruch- / Fehlstellen;  
sonst. Destruktionszonen
- Neuzulass. Nachfügen
- Antriebsbefall
- Abdruck ehem.  
plazierter Objekte



WINDFANGANLAGE VOR BEGINN DER  
RESTAURIERENDEN ÜBERARBEITUNG

## BEGLEITENDE BILDDOKU. WÄHREND DER RESTAURAT. BEARBEITUNG



EINGESCHLIFFENE  
HOLZSCHÄDIGUNG    ERGÄNZUNGSSTÜCK  
PASSGENAU ZUR  
VERLETZUNG  
IM HOLZ    FERTIG  
EINGEARBEITETES  
PASSSTÜCK  
PASSTÜCK  
FERTIG EINGEARB.  
MIT OBERFLÄCHEN-  
FASSUNG    EINGEARBEITETES  
ORGANISCHES  
PASSST. ANALOG DER  
VERLETZUNG IM HOLZ

## DETAILAUFNAHMEN WÄHREND DER RESTAURATIONSARBEITEN



HAUPTFLÜGEL  
AUSSENANS. VOR  
BEARBEITUNG    HAUPTFLÜGEL NACH  
ENTFERNUNG DER  
FARBFASSUNG    HAUPTFLÜGEL  
MIT EINGEPASS.  
HOLZERGÄNZ.    ANPASSEN UND  
EINBRINGEN DER  
VIERUNGSLEISTEN    VON HAND ANGEFERT.  
HOLZNÄGEL GESAMTZAHL  
DER EINGEBRACHTEN  
HOLZNÄGEL ca. 460



FERTIGGESTELLTE TÜRLÜGEL UND  
WINDFANGBEDACHUNG



WINDFANGANLAGE ACH ABSCHLUSS DER  
RESTAURIERENDEN ÜBERARBEITUNG